Anmeldung einer Maßnahme i. R. d. Investitionsoffensive für Hessen

Kurzbeschreibung: Gegenstand der Maßnahme	**Eicheschule, Ober - Ramstadt** Dachsanierung
Kurzbeschreibung: Inhalt der Maßnahme	Das Hallendach der Turnhalle muss saniert werden. Die Dachkonstruktion wird zurückgebaut. Zudem sollen energetische Maßnahmen, wie die Verbesserung der Wärmeisolation und eine Verlegung der Entwässerung nach außen umgesetzt werden.
Zustand vor der Maßnahme und Mehrwert der Maßnahme	Das Hallendach ist undicht. Im Zuge der Erneuerung des Dachs wird dieses energetisch optimiert.
Ort der Maßnahme (Str/HNr/PLZ/Ort)	Erfurter Straße 30 64372 Ober-Ramstadt
Ortsbeschreibung (falls keine eindeutige Adresse)	
Geplanter Beginn	Frühjahr 2027
Geplantes Ende	Winter 2027

Kosten und Finanzierung (außer LuKIFG-Mittel) (bitte ggf. „0“ eintragen)

Sonst. Bundesmittel	0
Name des Förderprogramms (B)	
Landesmittel	0
Name des Förderprogramms (L)	
Eigenmittel	0
Drittmittel	0
Ausgaben für die Maßnahme	300.000
Ausgaben für Begleit- und Folgemaßnahmen	0